


# 漏水事故発生のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事故ヶ所	西尾市一色町中外沢地内
管種・管径	VUφ600mm
漏水修理日	業者打ち合わせ中
復水日	修理完了後

## 漏水位置及び断水地域図



## 備考

漏水事故の関係で一部通行止めになります。  
工事完了次第復水します。