


# 断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

|       |              |
|-------|--------------|
| 事故ヶ所  | 西尾市東幡豆町須賀田地内 |
| 管種・管径 | 鉄管Φ150mm     |
| 漏水修理日 | 未定           |
| 復水日   | 工事完了後        |

漏水位置及び断水地域図



備考

工事完了次第復水します。