
断水のお知らせ

下記において漏水事故が発生しましたのでお知らせします。

事　故　ヶ　所	西尾市吉良町荻原埋畑地内
管　種　・　管　径	APΦ200㎜
漏　水　修　理　日	打合せ中
復　　水　　日	工事完了後

漏水位置及び断水地域図



備　考

工事完了次第復水します。